

<90MiniMini 点検方法>

- ①. 一旦USB電源を抜いて頂き、再度スイッチを押して頂く。
- ②. シェード部・アーム部・ベース部の接続端子を奥までしっかりと挿し込んであるかのご確認をお願い致します。
【一旦シェード、アーム、ベースを取り外して再度組み立て頂くことをお奨め致します。】
* 特に、シェードと本体の挿し込みが緩く接続不十分のケースがよく見られます。しっかりと奥まで挿し込んで頂きますようお願い致します。
- ③. USBケーブルの再接続ならびにベースのUSBポートが変形などしていないかをご確認ください。
また、本器具に充電機能はございませんので、その点も含めてご確認をお願い致します。

